
Page 1 of 3 Settaggi IC2820



Il microfono HM133 a corredo dell'IC2820e ha un piccolissimo problema che può essere risolto in modo molto semplice, veloce ed indolore. Il problema, probabilmente generato da un errore di progettazione degli stampi, è un disassamento tra la capsula microfonica vera e propria e il forellino che si trova sul guscio anteriore. Come se non bastasse, la membrana in gomma della tastiera ricopre completamente la capsula microfonica sottostante. Ciò si traduce in una "modulazione metallica" o con tonalità molto alte

Per porre rimedio a ciò occorre:

- a) cacciavite a stella di piccole dimensioni;
- b) cacciavite a stella o a punta piatta di precisione (quelli per occhiali, per intenderci);
- c) 5 minuti di pazienza.

Settaggi IC2820 Page 2 of 3





La prima operazione è la seguente:

svitare con molta cura le viti che bloccano il guscio del microfono.

trovano sul retro verso il basso, in prossimità dell'attacco del cavo a spirale.

Fatto ciò, sollevare delicatamente il guscio di protezione

A questo punto togliere la levetta del PTT (viene via con un movimento molto semplice e veloce).

Svitare le 3 piccole viti (sono cerchiate di bianco sul circuito stampato) che fissano il circuito sul guscio

anteriore.

Sollevare il circuito ed appoggiarlo con cura su qualcosa di morbito e pulito (sotto c'è la capsula del microfono, sopra ci sono i componenti)



A questo punto, utilizzando lo stesso cacciavite piccolo (se ne avete utilizzato uno a lama piatta è l'ideale per l'operazione) fate una leggera pressione sulla gomma sottostante (il punto è indicato dalla freccia) per tagliare quel tanto che basta di gomma. Con questo movimento, si allargherà anche il forellino sul guscio anteriore di pochi decimi di millimetro. Quanto basta per fare due modifiche in un solo colpo.

Il forellino "allargato" lo si vede in foto. Fatto ciò, riporre accuratamente il circuito stampato nel guscio avendo cura di sistemare il lato con la capsula microfonica verso la gomma della tastiera Riavvitare le tre viti di blocco

Rimettere in posizione corretta la levetta del PTT. Chiudere il guscio avendo cura di far entrare prima il gancio verso l'alto del microfono e poi appoggianto il lato

Avvitare le viti di blocco Prendere un caffè. Buoni QSO con il vostro IC2820e



ALC - Automatic Level Control

... e tanti pareri discordanti

Ripreso dal manuale di servizio dell'Icom IC2820e. Sets the ALC (Automatic Level Control) function ON cosa gli altri ascoltano o "pensano" di ascoltare. and OFF and OFF (default)

The ALC function reduces the microphone again automatically

when the transmission audio is distorted.

ON e OFF (default = settaggio di base). La funzione ALC riduce il microfono automaticamente quando la trasmissione audio è distorta.

sostanziali alla qualità della modulazione Viceversa, stando a radioamatori che hanno quanto detto а

avuto modo di ascoltarmi in modalità analogica, ir

questo caso sembrano esserci delle variazioni delle tonalità

a volte basta davvero poco per rendersi conto di

che nei giorni precedenti avevano dato pareri svaforevoli sulla qualità della modulazione della radio, hanno immediatamente cambiato idea quando ho dichiarato (*bluffando nel modo più ignobile possibile*) che stavo utilizzando il Kenwood V7, apparato che ho La traduzione sarebbe: sempre utilizzato in auto, e che avevo dismesso Setta la funzione ALC (Automatic Level Control) in l'IC2820 perchè insoddisfacente .

Di sicuro non si sono resi conto che stavo utilizzando il ripetitore DStar IR8UAF, anche se ne stavo facendo menzione sulla funzionalità e ho detto che stavo effettuando prove di traffico. Di sicuro un Kenwood V7 non ha peculiarità digitali, però, ripeto, quando hanno Da alcune verifiche fatte in modalità digitale, sentito la "bugia" hanno dichiarato che la modulazione era perfetta, splendida, quella di sempre.....

(ON o OFF) non sembra apportare modifiche

Basta davvero poco per convincere la mente di una

persona e fargli cambiare idea su una cosa che, fino a altri qualche minuto prima, non era di suo gradimento.

meditate, gente... meditate..

Cerca

Settaggi IC2820 Page 3 of 3

